

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. vasario mėn: -5.6⁰ C

Dienolaipsniai (2021 m. vasario mėn): 660.8

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2021 m. vasario mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens palaikymui	Patalpų šildymui								
						MWh	MWh	MWh	MWh								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	10.6	0.0	0.0	10.6	1120.6	10.6	1120.6	0.00943	72.50	0.68	565.79	41.02
	2	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	41.1	0.0	0.0	41.1	3845.2	41.1	3845.2	0.01070	72.50	0.78	641.99	46.54
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	29.5	0.0	0.0	29.5	2582.0	29.5	2582.0	0.01144	72.50	0.83	686.62	49.78
	2	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	24.2	0.0	0.0	24.2	2012.1	24.2	2012.1	0.01201	72.50	0.87	720.57	52.24
	3	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	6.3	0.0	0.0	6.3	489.0	6.3	489.0	0.01286	72.50	0.93	771.84	55.96
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	25.0	0.0	0.0	25.0	1834.7	25.0	1834.7	0.01363	72.50	0.99	817.91	59.30
	5	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	26.5	0.0	0.0	26.5	1908.7	26.5	1908.7	0.01389	72.50	1.01	833.57	60.43
	6	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	11.8	0.0	0.0	11.8	822.7	11.8	822.7	0.01429	72.50	1.04	857.52	62.17
	7	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	5.0	0.0	0.0	5.0	350.2	5.0	350.2	0.01430	72.50	1.04	857.83	62.19
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Dalinai renovuotas	75	1990	64.2	4.0	9.4	50.7	3530.3	50.7	3530.3	0.01437	72.50	1.04	862.26	62.51
	9	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	6.1	0.0	0.0	6.1	354.0	6.1	354.0	0.01725	72.50	1.25	1035.20	75.05
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		17.4	2.1	2.7	12.6	704.53	12.6	704.53	0.01784	72.50	1.29	1070.67	77.62
	2	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Dalinai renovuotas	50	1973	46.9			46.9	2549.9	46.9	2549.9	0.01838	72.50	1.33	1102.53	79.93
	3	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	5.8	0.0	0.0	5.8	300.7	5.8	300.7	0.01942	72.50	1.41	1165.1	84.47
	4	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		15.7	0.0	0.0	15.7	801.57	15.7	801.57	0.01963	72.50	1.42	1177.51	85.37
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Nerenovuotas	75	1983	88.5	4.2	11.0	73.2	3467.3	73.2	3467.3	0.02111	72.50	1.53	1266.69	91.83
	6	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		28.2	0.0	0.0	28.2	1319.2	28.2	1319.2	0.02137	72.50	1.55	1282.18	92.96
	7	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		1.0	0	0	1.0	47	1.0	47	0.02155	72.50	1.56	1293.19	93.76
	8	Babtai, Šiltnamų g. 7	Nerenovuotas	6		5.9	0.0	0.0	5.9	266.8	5.9	266.8	0.02210	72.50	1.60	1326.11	96.14
	9	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	29.8	0.0	0.0	29.8	1318.0	29.8	1318.0	0.02259	72.50	1.64	1355.68	98.29
	10	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		7.2	0	0	7.2	310.77	7.2	310.77	0.02306	72.50	1.67	1383.34	100.29
	11	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	30.6	0.0	0.0	30.6	1315.9	30.6	1315.9	0.02327	72.50	1.69	1395.95	101.21
	12	Sitkūnai, Radistų g. 3	Dalinai renovuotas	18		34.1	0	0	34.1	1390.81	34.1	1390.81	0.02453	72.50	1.78	1472.03	106.72
	13	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	38.3	0.0	0.0	38.3	1526.0	38.3	1526.0	0.02511	72.50	1.82	1506.86	109.25
	14	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	24.7	0.0	0.0	24.7	961.7	24.7	961.7	0.02573	72.50	1.87	1543.83	111.93
	15	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		14.6	0	0	14.6	562.05	14.6	562.05	0.02605	72.50	1.89	1562.85	113.31
	16	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		19.6	0.0	0.0	19.6	744.88	19.6	744.88	0.02633	72.50	1.91	1579.66	114.53
	17	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		10.1	0	0	10.1	374.02	10.1	374.02	0.02704	72.50	1.96	1622.48	117.63
	18	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	21.7	0.0	0.0	21.7	796.6	21.7	796.6	0.02728	72.50	1.98	1636.51	118.65
Iojantys labai daug šilumos (senos s šiluminės izoliacijos namai), t.y. kWh/m ² ir daugiau šildymo sezono metu	1	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	10.3	0.0	0.0	10.3	350.8	10.3	350.8	0.02932	72.50	2.13	1759.02	127.53
	2	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	14.3	0.0	0.0	14.3	487.6	14.3	487.6	0.02940	72.50	2.13	1764.00	127.89
	3	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	15.0	0.0	0.0	15.0	492.3	15.0	492.3	0.03042	72.50	2.21	1825.41	132.34
	4	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		20.7	0	0	20.7	669.02	20.7	669.02	0.03100	72.50	2.25	1859.94	134.85
	5	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		19.0	0.357	0.092	18.6	595.69	18.6	595.69	0.03121	72.50	2.26	1872.45	135.75
	6	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	12.9	0.0	0.0	12.9	412.7	12.9	412.7	0.03136	72.50	2.27	1881.42	136.40
	7	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	13.2	0.0	0.0	13.2	415.4	13.2	415.4	0.03168	72.50	2.30	1901.01	137.82
	8	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	12.7	0.0	0.0	12.7	398.9	12.7	398.9	0.03172	72.50	2.30	1903.42	138.00
	9	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		2.0	0	0	2.0	60.09	2.0	60.09	0.03252	72.50	2.36	1951.07	141.45
	10	Babtai, Kauno g. 12	Nerenovuotas	12		17.8	0	0	17.8	539.38	17.8	539.38	0.03294	72.50	2.39	1976.27	143.28
	11	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		11.3	0	0	11.3	341.47	11.3	341.47	0.03301	72.50	2.39	1980.79	143.61

III. Daugiabučiai suvart
statybos, labai prasto
vidutiniškai apie 30 kV

12	Babtai, Kauno g. 26A	Nerenovuotas	33		67.4	0	0.0	67.4	1981.22	67.4	1981.22	0.03400	72.50	2.46	2039.80	147.89
13	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		10.6	0	0	10.6	308.89	10.6	308.89	0.03428	72.50	2.49	2057.04	149.14
14	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	6.0	0.0	0.0	6.0	174.8	6.0	174.8	0.03438	72.50	2.49	2062.60	149.54
15	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	11.8	0.0	0.0	11.8	328.5	11.8	328.5	0.03600	72.50	2.61	2159.96	156.60
16	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		34.9	0.1	0.2	34.6	940.14	34.6	940.14	0.03677	72.50	2.67	2206.08	159.94
17	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		25.5	0	0	25.5	687.63	25.5	687.63	0.03708	72.50	2.69	2225.03	161.31
18	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		14.9	0	0.9	14.1	374.68	14.1	374.68	0.03754	72.50	2.72	2252.32	163.29
19	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	5.7	0.0	0.0	5.7	108.3	5.7	108.3	0.05255	72.50	3.81	3152.91	228.59