

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2021 m. kovo mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namų renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
						vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	16.6	0.0	0.0	16.6	3845.2	16.6	3845.2	0.00432	73.70	0.32	259.02	19.09				
	2	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	11.7	0.0	0.0	11.7	2582.0	11.7	2582.0	0.00453	73.70	0.33	271.88	20.04				
	3	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	5.5	0.0	0.0	5.5	1120.6	5.5	1120.6	0.00494	73.70	0.36	296.31	21.84				
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	11.3	0.0	0.0	11.3	2012.1	11.3	2012.1	0.00562	73.70	0.41	336.96	24.83				
	5	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	11.7	0.0	0.0	11.7	1908.7	11.7	1908.7	0.00613	73.70	0.45	367.79	27.11				
	6	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	3.1	0.0	0.0	3.1	489.0	3.1	489.0	0.00642	73.70	0.47	385.43	28.41				
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	12.3	0.0	0.0	12.3	1834.7	12.3	1834.7	0.00670	73.70	0.49	402.25	29.65				
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Dalinai renovuotas	75	1990	40.6	4.3	10.1	26.2	3530.3	26.2	3530.3	0.00742	73.70	0.55	445.29	32.82				
	9	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	2.7	0.0	0.0	2.7	350.2	2.7	350.2	0.00782	73.70	0.58	469.26	34.58				
	10	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Dalinai renovuotas	50	1973	23.5			23.5	2549.9	23.5	2549.9	0.00922	73.70	0.68	552.97	40.75				
	11	Sitkūnai, Radistų g. 3	Dalinai renovuotas	18		14.6	0	0	14.6	1390.81	14.6	1390.81	0.01050	73.70	0.77	629.85	46.42				
	12	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Nerenovuotas	75	1983	52.9	4.0	11.8	37.1	3467.3	37.1	3467.3	0.01070	73.70	0.79	642.00	47.32				
	13	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		12.8	2.0	2.8	8.0	704.53	8.0	704.53	0.01137	73.70	0.84	682.24	50.28				
	14	Babtai, Šiltnamių g. 7	Nerenovuotas	6		3.1	0.0	0.0	3.1	266.8	3.1	266.8	0.01150	73.70	0.85	689.70	50.83				
	15	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		6.6	0	0	6.6	562.05	6.6	562.05	0.01174	73.70	0.87	704.56	51.93				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	3.7	0.0	0.0	3.7	300.7	3.7	300.7	0.01215	73.70	0.90	728.9	53.72				
	2	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	16.7	0.0	0.0	16.7	1315.9	16.7	1315.9	0.01272	73.70	0.94	763.22	56.25				
	3	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		4.0	0	0	4.0	310.77	4.0	310.77	0.01275	73.70	0.94	765.13	56.39				
	4	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		17.4	0.0	0.0	17.4	1319.2	17.4	1319.2	0.01320	73.70	0.97	792.23	58.39				
	5	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	6.5	0.0	0.0	6.5	487.6	6.5	487.6	0.01324	73.70	0.98	794.26	58.54				
	6	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.6	0	0	0.6	47	0.6	47	0.01340	73.70	0.99	804.26	59.27				
	7	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		9.3	0	0	9.3	669.02	9.3	669.02	0.01390	73.70	1.02	834.06	61.47				
	8	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	18.4	0.0	0.0	18.4	1318.0	18.4	1318.0	0.01397	73.70	1.03	837.97	61.76				
	9	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	5.0	0.0	0.0	5.0	354.0	5.0	354.0	0.01418	73.70	1.05	850.77	62.70				
	10	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	11.7	0.0	0.0	11.7	822.7	11.7	822.7	0.01423	73.70	1.05	853.94	62.94				
	11	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	7.1	0.0	0.0	7.1	492.3	7.1	492.3	0.01432	73.70	1.06	859.32	63.33				
	12	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	22.1	0.0	0.0	22.1	1526.0	22.1	1526.0	0.01448	73.70	1.07	868.75	64.03				
	13	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		9.2	0.357	0.099	8.8	595.69	8.8	595.69	0.01470	73.70	1.08	882.24	65.02				
	14	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		12.0	0.0	0.0	12.0	801.57	12.0	801.57	0.01501	73.70	1.11	900.48	66.37				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	12.3	0.0	0.0	12.3	796.6	12.3	796.6	0.01546	73.70	1.14	927.85	68.38				
	2	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	6.3	0.0	0.0	6.3	398.9	6.3	398.9	0.01568	73.70	1.16	940.50	69.32				
	3	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		11.7	0.0	0.0	11.7	744.88	11.7	744.88	0.01572	73.70	1.16	943.16	69.51				
	4	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		11.0	0	0	11.0	687.63	11.0	687.63	0.01600	73.70	1.18	959.82	70.74				
	5	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	6.7	0.0	0.0	6.7	412.7	6.7	412.7	0.01623	73.70	1.20	974.07	71.79				
	6	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	15.9	0.0	0.0	15.9	961.7	15.9	961.7	0.01648	73.70	1.21	989.08	72.90				
	7	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		7.2	0	0.9	6.2	374.68	6.2	374.68	0.01662	73.70	1.23	997.49	73.52				
	8	Babtai, Kauno g. 26A	Nerenovuotas	33		34.0	0	0.0	34.0	1981.22	34.0	1981.22	0.01714	73.70	1.26	1028.55	75.80				
	9	Babtai, Kauno g. 12	Nerenovuotas	12		9.4	0	0	9.4	539.38	9.4	539.38	0.01740	73.70	1.28	1044.09	76.95				
	10	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		6.6	0	0	6.6	374.02	6.6	374.02	0.01762	73.70	1.30	1057.48	77.94				
	11	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		6.2	0	0	6.2	341.47	6.2	341.47	0.01816	73.70	1.34	1089.41	80.29				
	12	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		18.3	0.1	0.2	18.0	940.14	18.0	940.14	0.01915	73.70	1.41	1148.77	84.66				
	13	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		6.2	0	0	6.2	308.89	6.2	308.89	0.02005	73.70	1.48	1202.95	88.66				
	14	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	8.4	0.0	0.0	8.4	415.4	8.4	415.4	0.02014	73.70	1.48	1208.70	89.08				
	15	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	7.1	0.0	0.0	7.1	350.8	7.1	350.8	0.02017	73.70	1.49	1210.19	89.19				
daug šilumos suvartojantys, t.y. 10 dymo	1	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	8.2	0.0	0.0	8.2	328.5	8.2	328.5	0.02496	73.70	1.84	1497.76	110.39				

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai c šilumos (senos staty labai prastos šilumi izoliacijos namai), 1 vidutiniškai apie 3 kWh/m2 ir daugiau šil	2	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	4.5	0.0	0.0	4.5	174.8	4.5	174.8	0.02565	73.70	1.89	1539.05	113.43
	3	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	3.1	0.0	0.0	3.1	108.3	3.1	108.3	0.02831	73.70	2.09	1698.61	125.19
	4	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		2.0	0	0	2.0	60.09	2.0	60.09	0.03300	73.70	2.43	1980.03	145.93