

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2021 m. spalio mėn: 8,1⁰ C

Dienolaipsniai (2021 m. spalio mėn): 306,9

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namų renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui			
						MWh	MWh	MWh	MWh			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		4,6	0	0	4,6	1390,81	4,6	1390,81
	2	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0,2	0	0	0,2	47	0,2	47
	3	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	4,2	0,0	0,0	4,2	1120,6	4,2	1120,6
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	9,3	0,0	0,0	9,3	2012,1	9,3	2012,1
	5	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	17,9	0,0	0,0	17,9	3845,2	17,9	3845,2
	6	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		6,0	0,0	0,0	6,0	1274,7	6,0	1274,7
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	14,5	0,0	0,0	14,5	2582,0	14,5	2582,0
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Dalinai renovuotas	75	1990	34,0	3,2	10,4	20,4	3530,3	20,4	3530,3
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	11,0	0,0	0,0	11,0	1834,7	11,0	1834,7
	10	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	11,5	0,0	0,0	11,5	1908,7	11,5	1908,7
	11	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	3,2	0,0	0,0	3,2	489,0	3,2	489,0
	12	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	18,2	0,0	0,0	18,2	2549,9	18,2	2549,9
	13	Babtai, Šiltnamių g. 7	Nerenovuotas	6		1,9	0,0	0,0	1,9	266,8	1,9	266,8
	14	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	6,3	0,0	0,0	6,3	822,7	6,3	822,7
	15	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	2,7	0,0	0,0	2,7	350,2	2,7	350,2
	16	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		8,6	0,0	0,0	8,6	1073,3	8,6	1073,3
arba vidutiniškai šilumos (naujos namai), t.y. vidutiniškai apie 12 sezono metu	1	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		17,9	0,0	0,0	17,9	1770,0	17,9	1770,0
	2	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		14,2	0,0	0,0	14,2	1319,2	14,2	1319,2
	3	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	5,3	0,0	0,0	5,3	487,6	5,3	487,6
	4	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	5,9	0,0	0,0	5,9	492,3	5,9	492,3
	5	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		3,8	0	0	3,8	310,77	3,8	310,77
	6	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Nerenovuotas	75	1983	57,3	2,8	12,2	42,3	3467,3	42,3	3467,3
	7	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	5,4	0,0	0,0	5,4	412,7	5,4	412,7
	8	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		10,5	0,0	0,0	10,5	744,88	10,5	744,88
	9	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	5,7	0,0	0,0	5,7	398,9	5,7	398,9
	10	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	5,1	0,0	0,0	5,1	354,0	5,1	354,0
	11	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	13,9	0,0	0,0	13,9	961,7	13,9	961,7

II. Daugiau nei suvartojantis mažai statybos ir kiti kaškiek taupantys šilumai kWh/m ² šildymo	12	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		6,4	0	1,0	5,4	374,68	5,4	374,68
	13	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	19,2	0,0	0,0	19,2	1315,9	19,2	1315,9
	14	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		8,3	0	0	8,3	562,05	8,3	562,05
	15	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	20,0	0,0	0,0	20,0	1318,0	20,0	1318,0
	16	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	23,4	0,0	0,0	23,4	1526,0	23,4	1526,0
	17	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	5,0	0,0	0,0	5,0	328,5	5,0	328,5
	18	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	12,3	0,0	0,0	12,3	796,6	12,3	796,6
	19	Babtai, Kauno g. 26A	Nerenovuotas	33		30,9	0	0,0	30,9	1981,22	30,9	1981,22
	20	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		16,0	1,8	2,9	11,2	704,53	11,2	704,53
	21	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20		16,7	0,0	0,0	16,7	1048,7	16,7	1048,7
	22	Babtai, Kauno g. 12	Nerenovuotas	12		8,6	0	0	8,6	539,38	8,6	539,38
	23	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	6,9	0,0	0,0	6,9	415,4	6,9	415,4
	III. Daugiau nei suvartojantis daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	14	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		13,9	0,0	0,0	13,9	801,57	13,9
11		Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		6,1	0	0	6,1	341,47	6,1	341,47
10		Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		6,8	0	0	6,8	374,02	6,8	374,02
1		Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	5,5	0,0	0,0	5,5	300,7	5,5	300,7
12		Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		17,9	0,3	0,2	17,4	940,14	17,4	940,14
		Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		24,5	0,0	0,0	24,5	1275,4	24,5	1275,4
4		Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		13,4	0	0	13,4	687,63	13,4	687,63
13		Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		6,1	0	0	6,1	308,89	6,1	308,89
15		Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	7,1	0,0	0,0	7,1	350,8	7,1	350,8
2		Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	3,6	0,0	0,0	3,6	174,8	3,6	174,8
4		Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1,3	0	0	1,3	60,09	1,3	60,09
IV. Daugiau nei suvartojantis labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t.y. vidutiniškai apie 30 kWh/m ² ir daugiau šildymo sezono metu	1	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		13,1	0,102	0,102	12,8	595,69	12,8	595,69
	2	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		14,6	0	0	14,6	669,02	14,6	669,02
	3	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	2,7	0,0	0,0	2,7	108,3	2,7	108,3