

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2021 m. spalio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotos šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
						vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		4.6	0	0	4.6	1390.81	4.6	1390.81	0.00334	76.00	0.25	200.47	15.24				
	2	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.2	0	0	0.2	47	0.2	47	0.00364	76.00	0.28	218.30	16.59				
	3	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	4.2	0.0	0.0	4.2	1120.6	4.2	1120.6	0.00378	76.00	0.29	226.81	17.24				
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	9.3	0.0	0.0	9.3	2012.1	9.3	2012.1	0.00461	76.00	0.35	276.64	21.02				
	5	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	17.9	0.0	0.0	17.9	3845.2	17.9	3845.2	0.00466	76.00	0.35	279.31	21.23				
	6	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		6.0	0.0	0.0	6.0	1274.7	6.0	1274.7	0.00469	76.00	0.36	281.39	21.39				
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	14.5	0.0	0.0	14.5	2582.0	14.5	2582.0	0.00563	76.00	0.43	337.92	25.68				
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Dalinai renovuotas	75	1990	34.0	3.2	10.4	20.4	3530.3	20.4	3530.3	0.00577	76.00	0.44	346.46	26.33				
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	11.0	0.0	0.0	11.0	1834.7	11.0	1834.7	0.00598	76.00	0.45	358.62	27.26				
	10	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	11.5	0.0	0.0	11.5	1908.7	11.5	1908.7	0.00601	76.00	0.46	360.88	27.43				
	11	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	3.2	0.0	0.0	3.2	489.0	3.2	489.0	0.00652	76.00	0.50	390.95	29.71				
	12	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	18.2	0.0	0.0	18.2	2549.9	18.2	2549.9	0.00713	76.00	0.54	427.62	32.50				
	13	Babtai, Šiltnamių g. 7	Nerenovuotas	6		1.9	0.0	0.0	1.9	266.8	1.9	266.8	0.00726	76.00	0.55	435.82	33.12				
	14	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	6.3	0.0	0.0	6.3	822.7	6.3	822.7	0.00766	76.00	0.58	459.54	34.92				
	15	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	2.7	0.0	0.0	2.7	350.2	2.7	350.2	0.00774	76.00	0.59	464.46	35.30				
	16	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		8.6	0.0	0.0	8.6	1073.3	8.6	1073.3	0.00797	76.00	0.61	478.45	36.36				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kitų kaitiek taupanys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		17.9	0.0	0.0	17.9	1770.0	17.9	1770.0	0.01009	76.00	0.77	605.22	46.00				
	2	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		14.2	0.0	0.0	14.2	1319.2	14.2	1319.2	0.01078	76.00	0.82	646.91	49.17				
	3	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	5.3	0.0	0.0	5.3	487.6	5.3	487.6	0.01084	76.00	0.82	650.39	49.43				
	4	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	5.9	0.0	0.0	5.9	492.3	5.9	492.3	0.01195	76.00	0.91	717.20	54.51				
	5	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		3.8	0	0	3.8	310.77	3.8	310.77	0.01209	76.00	0.92	725.36	55.13				
	6	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Nerenovuotas	75	1983	57.3	2.8	12.2	42.3	3467.3	42.3	3467.3	0.01220	76.00	0.93	731.95	55.63				
	7	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	5.4	0.0	0.0	5.4	412.7	5.4	412.7	0.01313	76.00	1.00	787.69	59.86				
	8	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		10.5	0.0	0.0	10.5	744.88	10.5	744.88	0.01406	76.00	1.07	843.52	64.11				
	9	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	5.7	0.0	0.0	5.7	398.9	5.7	398.9	0.01419	76.00	1.08	851.15	64.69				
	10	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	5.1	0.0	0.0	5.1	354.0	5.1	354.0	0.01442	76.00	1.10	865.35	65.77				
	11	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	13.9	0.0	0.0	13.9	961.7	13.9	961.7	0.01445	76.00	1.10	866.99	65.89				
	12	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		6.4	0	1.0	5.4	374.68	5.4	374.68	0.01449	76.00	1.10	869.54	66.09				
	13	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	19.2	0.0	0.0	19.2	1315.9	19.2	1315.9	0.01459	76.00	1.11	875.25	66.52				
	14	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		8.3	0	0	8.3	562.05	8.3	562.05	0.01470	76.00	1.12	882.09	67.04				
	15	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	20.0	0.0	0.0	20.0	1318.0	20.0	1318.0	0.01516	76.00	1.15	909.67	69.14				
	16	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	23.4	0.0	0.0	23.4	1526.0	23.4	1526.0	0.01532	76.00	1.16	919.32	69.87				
	17	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	5.0	0.0	0.0	5.0	328.5	5.0	328.5	0.01535	76.00	1.17	921.05	70.00				
	18	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	12.3	0.0	0.0	12.3	796.6	12.3	796.6	0.01550	76.00	1.18	930.11	70.69				
	19	Babtai, Kauno g. 26A	Nerenovuotas	33		30.9	0	0.0	30.9	1981.22	30.9	1981.22	0.01559	76.00	1.18	935.36	71.09				
	20	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		16.0	1.8	2.9	11.2	704.53	11.2	704.53	0.01595	76.00	1.21	956.72	72.71				
	21	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20		16.7	0.0	0.0	16.7	1048.7	16.7	1048.7	0.01595	76.00	1.21	956.94	72.73				
	22	Babtai, Kauno g. 12	Nerenovuotas	12		8.6	0	0	8.6	539.38	8.6	539.38	0.01599	76.00	1.21	959.10	72.89				
	23	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	6.9	0.0	0.0	6.9	415.4	6.9	415.4	0.01666	76.00	1.27	999.40	75.95				
II. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	14	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		13.9	0.0	0.0	13.9	801.57	13.9	801.57	0.01734	76.00	1.32	1040.23	79.06				
	11	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		6.1	0	0	6.1	341.47	6.1	341.47	0.01789	76.00	1.36	1073.24	81.57				
	10	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		6.8	0	0	6.8	374.02	6.8	374.02	0.01816	76.00	1.38	1089.57	82.81				
	1	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	5.5	0.0	0.0	5.5	300.7	5.5	300.7	0.01822	76.00	1.38	1093.1	83.07				
	12	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		17.9	0.3	0.2	17.4	940.14	17.4	940.14	0.01849	76.00	1.41	1109.39	84.31				
	13	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		24.5	0.0	0.0	24.5	1275.4	24.5	1275.4	0.01921	76.00	1.46	1152.77	87.61				
	4	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		13.4	0	0	13.4	687.63	13.4	687.63	0.01949	76.00	1.48	1169.23	88.86				
	13	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		6.1	0	0	6.1	308.89	6.1	308.89	0.01967	76.00	1.49	1180.23	89.70				
15	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	7.1	0.0	0.0	7.1	350.8	7.1	350.8	0.02017	76.00	1.53	1210.19	91.97					
2	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	3.6	0.0	0.0	3.6	174.8	3.6	174.8	0.02059	76.00	1.56	1235.22	93.88					

II d	4	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1.3	0	0	1.3	60.09	1.3	60.09	0.02095	76.00	1.59	1257.11	95.54
IV. Daugiabučiai suvartojamys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t.y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu	1	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		13.1	0.102	0.102	12.8	595.69	12.8	595.69	0.02157	76.00	1.64	1294.20	98.36
	2	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		14.6	0	0	14.6	669.02	14.6	669.02	0.02182	76.00	1.66	1309.20	99.50
	3	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	2.7	0.0	0.0	2.7	108.3	2.7	108.3	0.02483	76.00	1.89	1489.75	113.22