

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2021 m. lapkričio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotos šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokėstinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
						vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		4.6	0	0	4.6	1390.81	4.6	1390.81	0.00334	79.40	0.27	200.47	15.92				
	2	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.2	0	0	0.2	47	0.2	47	0.00364	79.40	0.29	218.30	17.33				
	3	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	4.2	0.0	0.0	4.2	1120.6	4.2	1120.6	0.00378	79.40	0.30	226.81	18.01				
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	9.3	0.0	0.0	9.3	2012.1	9.3	2012.1	0.00461	79.40	0.37	276.64	21.97				
	5	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	17.9	0.0	0.0	17.9	3845.2	17.9	3845.2	0.00466	79.40	0.37	279.31	22.18				
	6	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		6.0	0.0	0.0	6.0	1274.7	6.0	1274.7	0.00469	79.40	0.37	281.39	22.34				
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	14.5	0.0	0.0	14.5	2582.0	14.5	2582.0	0.00563	79.40	0.45	337.92	26.83				
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Dalinai renovuotas	75	1990	34.0	3.2	10.4	20.4	3530.3	20.4	3530.3	0.00577	79.40	0.46	346.46	27.51				
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	11.0	0.0	0.0	11.0	1834.7	11.0	1834.7	0.00598	79.40	0.47	358.62	28.47				
	10	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	11.5	0.0	0.0	11.5	1908.7	11.5	1908.7	0.00601	79.40	0.48	360.88	28.65				
	11	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	3.2	0.0	0.0	3.2	489.0	3.2	489.0	0.00652	79.40	0.52	390.95	31.04				
	12	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	18.2	0.0	0.0	18.2	2549.9	18.2	2549.9	0.00713	79.40	0.57	427.62	33.95				
	13	Babtai, Šiltnamių g. 7	Nerenovuotas	6		1.9	0.0	0.0	1.9	266.8	1.9	266.8	0.00726	79.40	0.58	435.82	34.60				
	14	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	6.3	0.0	0.0	6.3	822.7	6.3	822.7	0.00766	79.40	0.61	459.54	36.49				
	15	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	2.7	0.0	0.0	2.7	350.2	2.7	350.2	0.00774	79.40	0.61	464.46	36.88				
	16	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		8.6	0.0	0.0	8.6	1073.3	8.6	1073.3	0.00797	79.40	0.63	478.45	37.99				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kitų karkščių taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		17.9	0.0	0.0	17.9	1770.0	17.9	1770.0	0.01009	79.40	0.80	605.22	48.05				
	2	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		14.2	0.0	0.0	14.2	1319.2	14.2	1319.2	0.01078	79.40	0.86	646.91	51.36				
	3	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	5.3	0.0	0.0	5.3	487.6	5.3	487.6	0.01084	79.40	0.86	650.39	51.64				
	4	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	5.9	0.0	0.0	5.9	492.3	5.9	492.3	0.01195	79.40	0.95	717.20	56.95				
	5	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		3.8	0	0	3.8	310.77	3.8	310.77	0.01209	79.40	0.96	725.36	57.59				
	6	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Nerenovuotas	75	1983	57.3	2.8	12.2	42.3	3467.3	42.3	3467.3	0.01220	79.40	0.97	731.95	58.12				
	7	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	5.4	0.0	0.0	5.4	412.7	5.4	412.7	0.01313	79.40	1.04	787.69	62.54				
	8	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		10.5	0.0	0.0	10.5	744.88	10.5	744.88	0.01406	79.40	1.12	843.52	66.98				
	9	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	5.7	0.0	0.0	5.7	398.9	5.7	398.9	0.01419	79.40	1.13	851.15	67.58				
	10	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	5.1	0.0	0.0	5.1	354.0	5.1	354.0	0.01442	79.40	1.15	865.35	68.71				
	11	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	13.9	0.0	0.0	13.9	961.7	13.9	961.7	0.01445	79.40	1.15	866.99	68.84				
	12	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		6.4	0	1.0	5.4	374.68	5.4	374.68	0.01449	79.40	1.15	869.54	69.04				
	13	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	19.2	0.0	0.0	19.2	1315.9	19.2	1315.9	0.01459	79.40	1.16	875.25	69.49				
	14	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		8.3	0	0	8.3	562.05	8.3	562.05	0.01470	79.40	1.17	882.09	70.04				
	15	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	20.0	0.0	0.0	20.0	1318.0	20.0	1318.0	0.01516	79.40	1.20	909.67	72.23				
	16	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	23.4	0.0	0.0	23.4	1526.0	23.4	1526.0	0.01532	79.40	1.22	919.32	72.99				
	17	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	5.0	0.0	0.0	5.0	328.5	5.0	328.5	0.01535	79.40	1.22	921.05	73.13				
	18	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	12.3	0.0	0.0	12.3	796.6	12.3	796.6	0.01550	79.40	1.23	930.11	73.85				
	19	Babtai, Kauno g. 26A	Nerenovuotas	33		30.9	0	0.0	30.9	1981.22	30.9	1981.22	0.01559	79.40	1.24	935.36	74.27				
	20	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		16.0	1.8	2.9	11.2	704.53	11.2	704.53	0.01595	79.40	1.27	956.72	75.96				
	21	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20		16.7	0.0	0.0	16.7	1048.7	16.7	1048.7	0.01595	79.40	1.27	956.94	75.98				
	22	Babtai, Kauno g. 12	Nerenovuotas	12		8.6	0	0	8.6	539.38	8.6	539.38	0.01599	79.40	1.27	959.10	76.15				
	23	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	6.9	0.0	0.0	6.9	415.4	6.9	415.4	0.01666	79.40	1.32	999.40	79.35				
II. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	14	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		13.9	0.0	0.0	13.9	801.57	13.9	801.57	0.01734	79.40	1.38	1040.23	82.59				
	11	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		6.1	0	0	6.1	341.47	6.1	341.47	0.01789	79.40	1.42	1073.24	85.22				
	10	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		6.8	0	0	6.8	374.02	6.8	374.02	0.01816	79.40	1.44	1089.57	86.51				
	1	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	5.5	0.0	0.0	5.5	300.7	5.5	300.7	0.01822	79.40	1.45	1093.1	86.79				
	12	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		17.9	0.3	0.2	17.4	940.14	17.4	940.14	0.01849	79.40	1.47	1109.39	88.09				
		Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		24.5	0.0	0.0	24.5	1275.4	24.5	1275.4	0.01921	79.40	1.53	1152.77	91.53				
	4	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		13.4	0	0	13.4	687.63	13.4	687.63	0.01949	79.40	1.55	1169.23	92.84				
	13	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		6.1	0	0	6.1	308.89	6.1	308.89	0.01967	79.40	1.56	1180.23	93.71				
15	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	7.1	0.0	0.0	7.1	350.8	7.1	350.8	0.02017	79.40	1.60	1210.19	96.09					
2	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	3.6	0.0	0.0	3.6	174.8	3.6	174.8	0.02059	79.40	1.63	1235.22	98.08					

II d	4	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1.3	0	0	1.3	60.09	1.3	60.09	0.02095	79.40	1.66	1257.11	99.81
IV. Daugiau nei suvartojamys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t.y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu	1	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		13.1	0.102	0.102	12.8	595.69	12.8	595.69	0.02157	79.40	1.71	1294.20	102.76
	2	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		14.6	0	0	14.6	669.02	14.6	669.02	0.02182	79.40	1.73	1309.20	103.95
	3	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	2.7	0.0	0.0	2.7	108.3	2.7	108.3	0.02483	79.40	1.97	1489.75	118.29