

## UAB Komunalinių paslaugų centras

### DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, ATASKAITA

2024-01-29 Nr. 67-57/23  
Kauno r. sav.

Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 2023

Daugiabučio namo adresas: Kauno r. sav., Ežerėlio m., Miško g. 38A

#### I SKYRIUS PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Išlaidų pavadinimas	Planuota metinė išlaidų suma, Eur	Faktinė metinė išlaidų suma, Eur	Pastabos
Administravimas	214.44	214.44	
Nuolatinė techninė priežiūra	330.00	330.00	
Papildomas remontas	144.70	144.70	
Šildymo sistemų priežiūra	689.88	689.88	
Iš viso priskaičiuota mokėjimų, Eur	1379.02		
Iš viso sumokėta mokėjimų, Eur	1283.27		
Įsiskolinimas, Eur	95.75		

#### II SKYRIUS LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR

Pavadinimas	Likutis ataskaitinių metų pradžioje	Planuota sukaupti	Sukaupta	Įsiskolinimas (Už metus)	Panaudota	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (2+4-6)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
Ežerėlis, Miško g. 38A Kaupiamos lėšos	357.53	620.04	578.61	41.43	736.59	199.55	

#### III SKYRIUS PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Trumpas darbų aprašymas	Kaina, Eur		Įvykdymas		Pastabos
			Planuota	Faktinė	Panaudota sukauptų lėšų, Eur	Panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Eur	

#### IV SKYRIUS NENUMATYTI NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI

Data	Darbų pavadinimas	Trumpas darbų aprašymas	Kaina, Eur		Įvykdymas		Pastabos
			Faktinė	Panaudota sukauptų lėšų, Eur	Panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Eur	Pastabos	

2023-01-10	Miško g. 38A Ežerėlis	Elektros remonto darbai	125.83	125.83	
2023-01-30	Miško g. 38A Ežerėlis	Elektros remonto darbai	86.37	86.37	
2023-02-01	Miško g. 38A Ežerėlis	Elektros remonto darbai	87.79	87.79	
2023-02-07	Miško g. 38A Ežerėlis	Prarūdijusio gyvatuko keitimas rūsyje	113.25	113.25	
2023-05-08	Miško g. 38A Ežerėlis	Elektros instaliacijos remonto darbai	103.28	103.28	
2023-05-31	Miško g. 38A Ežerėlis	Rūsyje karšto vandens stovo uždarymo krano keitimo darbai	144.75		144.75
2023-06-01	Miško g. 38A Ežerėlis	Skelbimo lentų montavimo darbai	89.14	89.14	
2023-11-03	Miško g.38A, Ežerėlis	Elektros darbai	65.51	65.51	
2023-11-14	Miško g.38A, Ežerėlis	Pakeistas sugedęs šviestuvus su judesio davikliu	65.42	65.42	

**V SKYRIUS  
DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME**

Eil. Nr.	Paslauga	Mat. vnt.	Praėjusių metų	Ataskaitinių metų	Pastabos
1	Šildymas	kWh	58,255	60,035	
2	Karšto vandens paslaugos	kWh	0.000	0.000	
3	Cirkuliacija	kWh	54,130	53,48	
4	Elektros energija bendroms reikmėms	kWh	1958	2867	

**VI SKYRIUS  
KITA SVARBI INFORMACIJA**

1) Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis)

---



---

2) Tarifų, namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios dalys, jų pokyčiai

---



---

3) Kita

---

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

*Eksplloatacinio-techninio  
skyriaus viršininkė  
Alma Mikučiūnienė*