

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-849

Administratorius UAB Komunalinių paslaugų centras

Tel. 8 37 39 30 78, el. p. info@rkpc.lt

Patvirtinta direktoriaus

2024 m. _____ d.

Įsakymu Nr. _____

DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIS IR FINANSINIS PLANAS

2024-02-13 Nr. 68-76/24

Garliava

Kalendoriniai metai, kuriems rengiamas daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas (toliau – ūkinis planas), **2024 m.**

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) **S.Lozoraičio g. 9, Garliava, Kauno r.**

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai	1973	
Aukštų skaičius	5	vnt.
Butų skaičius	108	vnt.
Kitų patalpų skaičius	0	vnt.
Bendras plotas	5248,91	m ²
Naudingas plotas	4348,24	m ²

Bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais namo butų ir kitų patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo plotas 0 m²; įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data ____.

I SKYRIUS

PLANUOJAMOS NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ATNAUJINIMO IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Planuojamų išlaidų pavadinimas	Tarifas arba išlaidos (su PVM), Eur/m ² , jų teisinis pagrindas	Planuojama metinė išlaidų suma, Eur	Pastabos
1. Namų išlaikymo išlaidos, iš jų:				
1.1.	bendrojo naudojimo objektų administravimo	0,0229	1194,90	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2022 m. birželio 15 d. Nr. 1-68
1.2.	techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų)	0,0351	1831,48	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2022 m. birželio 15 d. Nr. 1-68
1.3.	šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas)	0,0643	3355,10	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2022 m. birželio 15 d. Nr. 1-68
1.4.	avarijos lokalizavimo užtikrinimo paslauga	0,0157	819,21	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2022 m. birželio 15 d. Nr. 1-68
1.5.	liftų priežiūros	-----	-----	-----
1.6.	elektros energijos bendrosioms reikmėms (išskyrus liftų)	-----	-----	-----

1.7.	bendrojo naudojimo patalpų valymo (gyventojai nėra prisitarę dėl šios paslaugos)	0,3500	5601,34	UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas 2020 m. liepos 30 d. Nr. 1-138
1.8.	žemės sklypo priežiūra	-----	-----	-----
1.9.	komunalinių atliekų tvarkymas	-----	-----	-----
1.10.	šiukšlių šalintuvų priežiūra	-----	-----	-----
Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų			12802,03	
2. Išlaidos planiniams bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams, iš jų:				Darbai, kurių išlaidos apmokamos iš kaupiamųjų lėšų
2.1.	-----	-----	-----	
Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų				
3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbams (defektų, deformacijų šalinimas, avarių likvidavimas)		0,05	2608,94	Darbai, kurių išlaidos apmokamos iš minimalaus mėnesinio kaupiamojo tarifo lėšų
Iš viso planuojama išlaidų (pagal 1, 2 ir 3 punktus), Eur			15410,97	

II SKYRIUS

LĖŠŲ KAUPIMO IR JŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Pavadinimas	Sukauptų lėšų likutis kalendorinių metų sausio 1 d., Eur	Planuojama sukaupti lėšų, Eur/metus	Planuojama išlaidų ir lėšų rezervo suma, Eur	Planuojamas lėšų likutis metų pabaigoje, Eur	Pastabos
Kaupiamosios lėšos nenumatytiems remonto darbams	143,83	1408,01	1551,84	0,00	

III SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

1. Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis):

Pastato būklė prasta. Liptinės įėjimo stogelis nusidėvėjęs, nubyrėjęs tinkas, matosi armatūra, koroduoja, danga nesandari, nėra apskardinimų. Netvarkingos nuogrindos, pasvirusios į pastato pusę, apaugusi žolėmis. Vietomis įtrūkęs pamatas, apsauginis tinkas aprtrupėjęs, pažeistas mechaniškai. Fasadinės sienos apsauginis tinkas nubyrėjęs, pažeistas mechaniškai. Mediniai apdailos pakalimai sutręšę, išlūžę. Balkonų kraštai nutrupėję, pažeisti erozijos, nėra sumontuotų skardos lankstinių. Mechaniškai pažeisti kai kurie rūšio langų stiklo blokeliai. Rūšio langeliai užkalti OSB plokštėmis, nesandarūs. Neapskardintos palangės. Buitinių nuotekų ir vandentiekio vamzdynai seni, vietomis įtrūkę, avarinės būklės. Elektros instaliacija pasenusi, nesaugi.

Ekspluatacinio-techninio skyriaus viršininkė



Alma Mikučiūnienė