

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. vasario mėn:

2.8⁰ C

Dienolaisniai (2024 m. vasario mėn):

425.6

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2024 m. vasario mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
						MWh	MWh	MWh	MWh								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Pilnai renovuotas	75	1990	30.1	3.5	9.7	16.9	3530.3	16.9	3530.3	0.00479	98.10	0.47	287.28	28.18
	2	Babtai, Šiltarnių g. 7	Pilnai renovuotas	6		1.8	0.0	0.0	1.8	266.8	1.8	266.8	0.00668	98.10	0.65	400.51	39.29
	3	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		9.8	0	0	9.8	1390.81	9.8	1390.81	0.00703	98.10	0.69	421.74	41.37
	4	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	19.1	0.0	0.0	19.1	2582.0	19.1	2582.0	0.00738	98.10	0.72	442.74	43.43
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Pilnai renovuotas	75	1983	41.0	3.8	11.4	25.7	3467.3	25.7	3467.3	0.00742	98.10	0.73	445.47	43.70
	6	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	29.4	0.0	0.0	29.4	3845.2	29.4	3845.2	0.00765	98.10	0.75	458.72	45.00
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	20.3	0.0	0.0	20.3	2549.9	20.3	2549.9	0.00797	98.10	0.78	478.14	46.91
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	18.3	0.0	0.0	18.3	2012.1	18.3	2012.1	0.00909	98.10	0.89	545.53	53.52
	9	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	4.7	0.0	0.0	4.7	489.0	4.7	489.0	0.00960	98.10	0.94	575.75	56.48
	10	Babtai, Kauno g. 12	Pilnai renovuotas	12		5.3	0	0	5.3	539.38	5.3	539.38	0.00988	98.10	0.97	592.79	58.15
	11	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	19.0	0.0	0.0	19.0	1834.7	19.0	1834.7	0.01034	98.10	1.01	620.51	60.87
	12	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	3.7	0.0	0.0	3.7	350.2	3.7	350.2	0.01051	98.10	1.03	630.31	61.83
	13	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	8.7	0.0	0.0	8.7	822.7	8.7	822.7	0.01062	98.10	1.04	636.98	62.49
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti karkškiek taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	14	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		14.3	0.0	0.0	14.3	1274.7	14.3	1274.7	0.01124	98.10	1.10	674.63	66.18
	15	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	22.3	0.0	0.0	22.3	1908.7	22.3	1908.7	0.01167	98.10	1.14	699.97	68.67
	16	Babtai, Kauno g. 26A	Pilnai renovuotas	33		23.4	0	0.0	23.4	1981.22	23.4	1981.22	0.01181	98.10	1.16	708.65	69.52
	17	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	4.2	0.0	0.0	4.2	354.0	4.2	354.0	0.01184	98.10	1.16	710.42	69.69
	18	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		3.8	0	0	3.8	310.77	3.8	310.77	0.01233	98.10	1.21	740.03	72.60
	19	Žiglos g. 98, Viršūžiglis	Nerenovuotas	12		9.0	0	0	9.0	731.56	9.0	731.56	0.01234	98.10	1.21	740.53	72.65
	20	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		12.1	2.2	0.2	9.7	704.53	9.7	704.53	0.01379	98.10	1.35	827.27	81.16
	21	Mokyklos g. 8, Čekiškė	Nerenovuotas	8		7.0	0	0	7.0	488.96	7.0	488.96	0.01427	98.10	1.40	856.39	84.01
22	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.7	0	0	0.7	47	47	47	0.01519	98.10	1.49	911.49	89.42	
Suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), vidutiniškai apie 18 kWh/m ² šildymo sezono metu	23	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		21.9	0.0	0.0	21.9	1319.2	21.9	1319.2	0.01659	98.10	1.63	995.54	97.66
	24	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		6.2	0	0	6.2	374.02	6.2	374.02	0.01665	98.10	1.63	998.93	98.00
	25	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	16.0	0.0	0.0	16.0	961.7	16.0	961.7	0.01666	98.10	1.63	999.81	98.08
	26	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		12.5	0.0	0.0	12.5	744.88	12.5	744.88	0.01676	98.10	1.64	1005.75	98.66
	27	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	19.0	0.0	0.0	19.0	1120.6	19.0	1120.6	0.01693	98.10	1.66	1015.81	99.65
	28	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	26.1	0.0	0.0	26.1	1526.0	26.1	1526.0	0.01709	98.10	1.68	1025.20	100.57
	29	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		10.2	0	0	10.2	562.05	10.2	562.05	0.01811	98.10	1.78	1086.74	106.61
	30	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	8.0	0.0	0.0	8.0	412.7	8.0	412.7	0.01929	98.10	1.89	1157.69	113.57
	31	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		14.6	0.0	0.0	14.6	1073.3	14.6	752.4	0.01941	98.10	1.90	1164.47	114.23
	32	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	25.5	0.0	0.0	25.5	1315.9	25.5	1315.9	0.01941	98.10	1.90	1164.65	114.25
	33	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		33.9	0.0	0.0	33.9	1770.0	33.9	1705.0	0.01989	98.10	1.95	1193.16	117.05
	34	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	20		21.1	0.0	0.0	21.1	1048.7	21.1	1048.7	0.02015	98.10	1.98	1208.86	118.59
	35	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	7.1	0.0	0.0	7.1	350.8	7.1	350.8	0.02024	98.10	1.99	1214.47	119.14
	36	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	16.2	0.0	0.0	16.2	796.6	16.2	796.6	0.02040	98.10	2.00	1223.80	120.06
	37	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	10.0	0.0	0.0	10.0	487.6	10.0	487.6	0.02054	98.10	2.01	1232.37	120.90
	38	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		13.2	0.153	0.095	12.9	595.69	12.9	595.69	0.02167	98.10	2.13	1300.14	127.54
	39	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		17.5	0.0	0.0	17.5	801.57	17.5	801.57	0.02177	98.10	2.14	1306.19	128.14
	40	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	6.8	0.0	0.0	6.8	300.7	6.8	300.7	0.02276	98.10	2.23	1365.5	133.95
41	Lelijų g. 12, Kulautuva	Nerenovuotas	12		12.7	0	0	12.7	544.66	12.7	544.66	0.02337	98.10	2.29	1402.12	137.55	

III. Dauglabačiai : t.y.	42	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	7.7	0.0	0.0	7.7	328.5	7.7	328.5	0.02345	98.10	2.30	1406.97	138.02
	43	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		7.3	0	0	7.3	308.89	7.3	308.89	0.02351	98.10	2.31	1410.40	138.36
	44	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	31.4	0.0	0.0	31.4	1318.0	31.4	1318.0	0.02379	98.10	2.33	1427.29	140.02
	45	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		8.3	0	0	8.3	341.47	8.3	341.47	0.02429	98.10	2.38	1457.70	143.00
	46	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		29.6	0.0	0.0	29.6	1275.4	29.6	1205.5	0.02454	98.10	2.41	1472.69	144.47
	47	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		23.9	0.2	0.2	23.5	940.14	23.5	940.14	0.02498	98.10	2.45	1498.56	147.01
IV. Dauglabačiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t.y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu	48	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		10.7	0	0.9	9.8	374.68	9.8	374.68	0.02613	98.10	2.56	1567.58	153.78
	49	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	13.1	0.0	0.0	13.1	492.3	13.1	492.3	0.02653	98.10	2.60	1591.75	156.15
	50	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		18.3	0	0	18.3	687.63	18.3	687.63	0.02662	98.10	2.61	1597.23	156.69
	51	Mokyklos g. 12, Čekiškė	Nerenovuotas	6		5.9	0	0	5.9	220.29	5.9	220.29	0.02690	98.10	2.64	1613.78	158.31
	52	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		18.1	0	0	18.1	669.02	18.1	669.02	0.02699	98.10	2.65	1619.68	158.89
	53	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	11.4	0.0	0.0	11.4	398.9	11.4	398.9	0.02851	98.10	2.80	1710.57	167.81
	54	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1.7	0	0	1.7	60.09	1.7	60.09	0.02864	98.10	2.81	1718.42	168.58
	55	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	5.3	0.0	0.0	5.3	174.8	5.3	174.8	0.03023	98.10	2.97	1814.04	177.96
	56	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	4.0	0.0	0.0	4.0	108.3	4.0	108.3	0.03694	98.10	3.62	2216.62	217.45
	57	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	16.2	0.0	0.0	16.2	415.4	16.2	415.4	0.03893	98.10	3.82	2335.78	229.14