

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. kovo mėn:

4.5<sup>0</sup> C

Dienolaipsniai (2024 m. kovo mėn):

418.5

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2024 m. kovo mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namų renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokėtiną šilumą šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
						MWh	MWh	MWh	MWh								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kojų šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Pilnai renovuotas	75	1990	27.0	3.7	10.4	13.0	3530.3	13.0	3530.3	0.00367	98.10	0.36	220.15	21.60
	2	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		7.0	0	0	7.0	1390.81	7.0	1390.81	0.00506	98.10	0.50	303.54	29.78
	3	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Pilnai renovuotas	75	1983	34.9	3.7	12.2	19.0	3467.3	19.0	3467.3	0.00548	98.10	0.54	328.86	32.26
	4	Babtai, Šiltamių g. 7	Pilnai renovuotas	6		1.6	0.0	0.0	1.6	266.8	1.6	266.8	0.00594	98.10	0.58	356.21	34.94
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	16.0	0.0	0.0	16.0	2582.0	16.0	2582.0	0.00619	98.10	0.61	371.31	36.43
	6	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	23.9	0.0	0.0	23.9	3845.2	23.9	3845.2	0.00621	98.10	0.61	372.85	36.58
	7	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	16.9	0.0	0.0	16.9	2549.9	16.9	2549.9	0.00663	98.10	0.65	397.53	39.00
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	15.6	0.0	0.0	15.6	2012.1	15.6	2012.1	0.00774	98.10	0.76	464.15	45.53
	9	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	3.9	0.0	0.0	3.9	489.0	3.9	489.0	0.00799	98.10	0.78	479.43	47.03
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	10	Babtai, Kauno g. 12	Pilnai renovuotas	12		4.3	0	0	4.3	539.38	4.3	539.38	0.00802	98.10	0.79	481.33	47.22
	11	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	7.4	0.0	0.0	7.4	822.7	7.4	822.7	0.00902	98.10	0.88	541.07	53.08
	12	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	3.4	0.0	0.0	3.4	350.2	3.4	350.2	0.00957	98.10	0.94	574.28	56.34
	13	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	18.0	0.0	0.0	18.0	1834.7	18.0	1834.7	0.00982	98.10	0.96	589.28	57.81
	14	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		12.6	0.0	0.0	12.6	1274.7	12.6	1274.7	0.00988	98.10	0.97	593.01	58.17
	15	Babtai, Kauno g. 26A	Pilnai renovuotas	33		20.0	0	0.0	20.0	1981.22	20.0	1981.22	0.01010	98.10	0.99	605.90	59.44
	16	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	19.4	0.0	0.0	19.4	1908.7	19.4	1908.7	0.01015	98.10	1.00	609.18	59.76
	17	Žiglos g. 98, Viršūžiglis	Nerenovuotas	12		7.7	0	0	7.7	731.56	7.7	731.56	0.01057	98.10	1.04	633.91	62.19
	18	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		14.1	0.0	0.0	14.1	1319.2	14.1	1319.2	0.01070	98.10	1.05	642.23	63.00
	19	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	3.9	0.0	0.0	3.9	354.0	3.9	354.0	0.01105	98.10	1.08	663.13	65.05
	20	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		3.5	0	0	3.5	310.77	3.5	310.77	0.01115	98.10	1.09	668.79	65.61
	21	Mokyklos g. 8, Čekiškė	Nerenovuotas	8		5.7	0	0	5.7	488.96	5.7	488.96	0.01161	98.10	1.14	696.62	68.34
	22	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.6	0	0	0.6	47	0.6	47	0.01300	98.10	1.28	780.00	76.52
	23	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		11.8	2.1	0.2	9.5	704.53	9.5	704.53	0.01344	98.10	1.32	806.41	79.11
daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. apie 18 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	24	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		11.3	0.0	0.0	11.3	744.88	11.3	744.88	0.01512	98.10	1.48	907.39	89.02
	25	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		5.7	0	0	5.7	374.02	5.7	374.02	0.01523	98.10	1.49	914.07	89.67
	26	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	23.8	0.0	0.0	23.8	1526.0	23.8	1526.0	0.01558	98.10	1.53	934.89	91.71
	27	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	15.1	0.0	0.0	15.1	961.7	15.1	961.7	0.01568	98.10	1.54	940.73	92.29
	28	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		9.0	0	0	9.0	562.05	9.0	562.05	0.01598	98.10	1.57	958.85	94.06
	29	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	12.8	0.0	0.0	12.8	796.6	12.8	796.6	0.01601	98.10	1.57	960.84	94.26
	30	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	19.5	0.0	0.0	19.5	1120.6	19.5	1120.6	0.01736	98.10	1.70	1041.57	102.18
	31	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		29.6	0.0	0.0	29.6	1770.0	29.6	1705.0	0.01738	98.10	1.71	1043.00	102.32
	32	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		13.1	0.0	0.0	13.1	1073.3	13.1	752.4	0.01741	98.10	1.71	1044.46	102.46
	33	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	7.3	0.0	0.0	7.3	412.7	7.3	412.7	0.01758	98.10	1.72	1054.62	103.46
	34	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	23.2	0.0	0.0	23.2	1315.9	23.2	1315.9	0.01762	98.10	1.73	1057.45	103.74
	35	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	8.7	0.0	0.0	8.7	487.6	8.7	487.6	0.01786	98.10	1.75	1071.52	105.12
	36	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20		20.4	0.0	0.0	20.4	1048.7	20.4	1048.7	0.01946	98.10	1.91	1167.89	114.57
	37	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	6.9	0.0	0.0	6.9	350.8	6.9	350.8	0.01967	98.10	1.93	1180.09	115.77
	38	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		15.9	0.0	0.0	15.9	801.57	15.9	801.57	0.01977	98.10	1.94	1186.50	116.40
	39	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		12.1	0.204	0.101	11.8	595.69	11.8	595.69	0.01978	98.10	1.94	1186.62	116.41
40	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	6.9	0.0	0.0	6.9	328.5	6.9	328.5	0.02088	98.10	2.05	1252.61	122.88	

III. Daugiau nei suvartojamys vidutiniškai	41	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		20.4	0.2	0.2	19.9	940.14	19.9	940.14	0.02119	98.10	2.08	1271.24	124.71
	42	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	28.0	0.0	0.0	28.0	1318.0	28.0	1318.0	0.02126	98.10	2.09	1275.32	125.11
	43	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		7.3	0	0	7.3	341.47	7.3	341.47	0.02132	98.10	2.09	1279.35	125.50
	44	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		25.7	0.0	0.0	25.7	1275.4	25.7	1205.5	0.02136	98.10	2.10	1281.42	125.71
	45	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		6.8	0	0	6.8	308.89	6.8	308.89	0.02196	98.10	2.15	1317.56	129.25
	46	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	6.6	0.0	0.0	6.6	300.7	6.6	300.7	0.02199	98.10	2.16	1319.2	129.41
	47	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	11.3	0.0	0.0	11.3	492.3	11.3	492.3	0.02295	98.10	2.25	1377.23	135.11
	48	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	9.6	0.0	0.0	9.6	415.4	9.6	415.4	0.02309	98.10	2.26	1385.20	135.89
	49	Lelijų g. 12, Kulautuva	Nerenovuotas	12		12.7	0	0	12.7	544.66	12.7	544.66	0.02323	98.10	2.28	1393.64	136.72
	50	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		9.8	0	1.0	8.8	374.68	8.8	374.68	0.02347	98.10	2.30	1407.92	138.12
	51	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		16.2	0	0	16.2	687.63	16.2	687.63	0.02354	98.10	2.31	1412.59	138.58
IV. Daugiau nei suvartojamys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t. y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu	52	Mokyklos g. 12, Čekiškė	Nerenovuotas	6		5.3	0	0	5.3	220.29	5.3	220.29	0.02414	98.10	2.37	1448.18	142.07
	53	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	9.7	0.0	0.0	9.7	398.9	9.7	398.9	0.02431	98.10	2.38	1458.59	143.09
	54	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		16.5	0	0	16.5	669.02	16.5	669.02	0.02461	98.10	2.41	1476.82	144.88
	55	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	4.3	0.0	0.0	4.3	174.8	4.3	174.8	0.02471	98.10	2.42	1482.41	145.42
	56	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1.5	0	0	1.5	60.09	1.5	60.09	0.02545	98.10	2.50	1526.71	149.77
	57	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	3.6	0.0	0.0	3.6	108.3	3.6	108.3	0.03315	98.10	3.25	1988.92	195.11