

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. balandžio mėn: **8.9** °C

Dienolapsniai (2024 m. balandžio mėn): **273**

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2024 m. balandžio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namų renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									M ²	MWh	MWh	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m ² šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Pilnai renovuotas	75	1990	21.6	4.1	10.0	7.5	3530.3	7.5	3530.3	0.00213	98.10	0.21	127.77	12.53				
	2	Sitkūnai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18		3.1	0	0	3.1	1390.81	3.1	1390.81	0.00226	98.10	0.22	135.72	13.31				
	3	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Pilnai renovuotas	75	1983	28.0	3.8	11.8	12.4	3467.3	12.4	3467.3	0.00358	98.10	0.35	214.77	21.07				
	4	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	14.6	0.0	0.0	14.6	3845.2	14.6	3845.2	0.00379	98.10	0.37	227.58	22.33				
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	9.8	0.0	0.0	9.8	2582.0	9.8	2582.0	0.00381	98.10	0.37	228.42	22.41				
	6	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	10.1	0.0	0.0	10.1	2549.9	10.1	2549.9	0.00396	98.10	0.39	237.42	23.29				
	7	Babtai, Šiltnamių g. 7	Pilnai renovuotas	6		1.1	0.0	0.0	1.1	266.8	1.1	266.8	0.00411	98.10	0.40	246.69	24.20				
	8	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	2.5	0.0	0.0	2.5	489.0	2.5	489.0	0.00513	98.10	0.50	307.88	30.20				
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	10.4	0.0	0.0	10.3	2012.1	10.3	2012.1	0.00513	98.10	0.50	307.95	30.21				
	10	Babtai, Kauno g. 12	Pilnai renovuotas	12		2.9	0	0	2.9	539.38	2.9	539.38	0.00539	98.10	0.53	323.26	31.71				
	11	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24		7.8	0.0	0.0	7.8	1274.7	7.8	1274.7	0.00611	98.10	0.60	366.40	35.94				
	12	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	7.1	0.0	0.0	7.1	1120.6	7.1	1120.6	0.00631	98.10	0.62	378.71	37.15				
	13	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	5.3	0.0	0.0	5.3	822.7	5.3	822.7	0.00638	98.10	0.63	382.96	37.57				
	14	Mokyklos g. 8, Čekiškė	Nerenovuotas	8		3.2	0	0	3.2	488.96	3.2	488.96	0.00661	98.10	0.65	396.84	38.93				
	15	Žiglos g. 98, Viršūžiglis	Nerenovuotas	12		5.1	0	0	5.1	731.56	5.1	731.56	0.00698	98.10	0.68	418.78	41.08				
	16	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24		7.1	0.3	0.2	6.6	940.14	6.6	940.14	0.00704	98.10	0.69	422.11	41.41				
	17	Babtai, Kauno g. 26A	Pilnai renovuotas	33		14.5	0	0.0	14.5	1981.22	14.5	1981.22	0.00731	98.10	0.72	438.40	43.01				
	18	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	13.5	0.0	0.0	13.5	1834.7	13.5	1834.7	0.00734	98.10	0.72	440.38	43.20				
	19	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18		10.0	0.0	0.0	10.0	1319.2	10.0	1319.2	0.00757	98.10	0.74	454.38	44.57				
	20	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	14.8	0.0	0.0	14.8	1908.7	14.8	1908.7	0.00776	98.10	0.76	465.52	45.67				
	21	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	2.7	0.0	0.0	2.7	350.2	2.7	350.2	0.00778	98.10	0.76	467.03	45.82				
	22	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7		2.6	0	0	2.6	310.77	2.6	310.77	0.00851	98.10	0.84	510.86	50.12				
	23	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	3.0	0.0	0.0	3.0	354.0	3.0	354.0	0.00853	98.10	0.84	512.09	50.24				
	24	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		9.7	2.6	0.2	6.9	704.53	6.9	704.53	0.00983	98.10	0.96	589.67	57.85				
Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai mos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą mai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m ² šildymo sezono metu	25	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7		5.8	0	0	5.8	562.05	5.8	562.05	0.01040	98.10	1.02	623.86	61.20				
	26	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18		8.5	0.0	0.0	8.5	801.57	8.5	801.57	0.01066	98.10	1.05	639.32	62.72				
	27	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20		8.1	0.0	0.0	8.1	1073.3	8.1	752.4	0.01080	98.10	1.06	648.22	63.59				
	28	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	5.3	0.0	0.0	5.3	487.6	5.3	487.6	0.01083	98.10	1.06	649.78	63.74				
	29	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		18.6	0.0	0.0	18.6	1770.0	18.6	1705.0	0.01090	98.10	1.07	653.76	64.13				
	30	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0.5	0	0	0.5	47	0.5	47	0.01143	98.10	1.12	685.53	67.25				
	31	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5		4.3	0	0	4.3	374.02	4.3	374.02	0.01150	98.10	1.13	689.80	67.67				
	32	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	4.0	0.0	0.0	4.0	328.5	4.0	328.5	0.01204	98.10	1.18	722.30	70.86				
	33	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20		12.9	0.0	0.0	12.9	1048.7	12.9	1048.7	0.01235	98.10	1.21	740.83	72.68				
	34	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	10.0	0.0	0.0	10.0	796.6	10.0	796.6	0.01250	98.10	1.23	749.78	73.55				
	35	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7		4.4	0	0	4.4	341.47	4.4	341.47	0.01276	98.10	1.25	765.75	75.12				
	36	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	19.5	0.0	0.0	19.5	1526.0	19.5	1526.0	0.01281	98.10	1.26	768.33	75.37				
	37	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10		8.0	0.255	0.098	7.7	595.69	7.7	595.69	0.01287	98.10	1.26	771.95	75.73				
	38	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41		15.8	0.0	0.0	15.8	1275.4	15.8	1205.5	0.01307	98.10	1.28	783.95	76.91				
	39	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	12.6	0.0	0.0	12.6	961.7	12.6	961.7	0.01307	98.10	1.28	784.02	76.91				
	40	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11		9.0	0	0	9.0	687.63	9.0	687.63	0.01307	98.10	1.28	784.35	76.94				

II. šilumai	41	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	17.6	0.0	0.0	17.6	1315.9	17.6	1315.9	0.01340	98.10	1.31	804.08	78.88
	42	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17		10.4	0.0	0.0	10.4	744.88	10.4	744.88	0.01395	98.10	1.37	837.15	82.12
III. Daugiau šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m2 šildymo sezono metu	43	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	5.8	0.0	0.0	5.8	412.7	5.8	412.7	0.01400	98.10	1.37	840.17	82.42
	44	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	7.4	0.0	0.0	7.4	492.3	7.4	492.3	0.01502	98.10	1.47	901.49	88.44
	45	Vandžiogala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	6.5	0.0	0.0	6.5	398.9	6.5	398.9	0.01622	98.10	1.59	973.15	95.47
	46	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	5.8	0.0	0.0	5.8	350.8	5.8	350.8	0.01641	98.10	1.61	984.78	96.61
	47	Vandžiogala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11		11.0	0	0	11.0	669.02	11.0	669.02	0.01643	98.10	1.61	985.62	96.69
	48	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	22.0	0.0	0.0	22.0	1318.0	22.0	1318.0	0.01670	98.10	1.64	1001.86	98.28
	49	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7		7.3	0	0.9	6.4	374.68	6.4	374.68	0.01697	98.10	1.66	1018.31	99.90
	50	Lelijų g. 12, Kulautuva	Nerenovuotas	12		9.3	0	0	9.3	544.66	9.3	544.66	0.01700	98.10	1.67	1019.98	100.06
	51	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7		5.5	0	0	5.5	308.89	5.5	308.89	0.01792	98.10	1.76	1074.95	105.45
	52	Mokyklos g. 12, Čekiškė	Nerenovuotas	6		4.1	0	0	4.1	220.29	4.1	220.29	0.01867	98.10	1.83	1119.98	109.87
	53	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	6.2	0.0	0.0	6.2	300.7	6.2	300.7	0.02049	98.10	2.01	1229.2	120.58
	54	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	3.8	0.0	0.0	3.8	174.8	3.8	174.8	0.02182	98.10	2.14	1309.38	128.45
	IV. Daugiau šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t.y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu	55	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	2.4	0.0	0.0	2.4	108.3	2.4	108.3	0.02238	98.10	2.20	1342.94
56		Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1		1.5	0	0	1.5	60.09	1.5	60.09	0.02418	98.10	2.37	1450.82	142.33
57		Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	12.4	0.0	0.0	12.4	415.4	12.4	415.4	0.02985	98.10	2.93	1791.23	175.72