

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. gruodžio mėn.: 1,9<sup>0</sup> C

Dienolaipsniai (2024 m. gruodžio mėn.): 499,1

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė UAB Komunalinių paslaugų centro šildomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2024 m. gruodžio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestina šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
						vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiau šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t.y. vidutiniškai apie 7 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	1	Karmėlava, Vilniaus g. 8	Pilnai renovuotas	75	1990	34,4	2,9	10,4	21,2	3530,3	21,2	3530,3	0,00600	106,93	0,64	360,18	38,51				
	2	Babtai, Šiltanamių g. 7	Pilnai renovuotas	6	1992	1,8	0,0	0,0	1,8	266,8	1,8	266,8	0,00679	106,93	0,73	407,48	43,57				
	3	Babtai, Kauno g. 25	Pilnai renovuotas	19	1986	8,3	0,0	0,0	8,3	1120,6	8,3	1120,6	0,00743	106,93	0,79	445,58	47,65				
	4	Sitkonai, Radistų g. 3	Pilnai renovuotas	18	1974	10,6	0	0	10,6	1390,81	10,6	1390,81	0,00759	106,93	0,81	455,61	48,72				
	5	Karmėlava, Vilniaus g. 7	Pilnai renovuotas	75	1983	42,2	2,4	12,2	27,5	3467,3	27,5	3467,3	0,00795	106,93	0,85	476,73	50,98				
	6	Karmėlava II, Vilniaus g. 5	Pilnai renovuotas	85	1969	32,7	0,0	0,0	32,7	3845,2	32,7	3845,2	0,00850	106,93	0,91	510,18	54,55				
	7	Babtai, Kauno g. 14	Pilnai renovuotas	8	1966	3,1	0,0	0,0	3,1	350,2	3,1	350,2	0,00894	106,93	0,96	536,25	57,34				
	8	Karmėlava, Vilniaus g. 6	Pilnai renovuotas	50	1973	23,2	0,0	0,0	23,2	2549,9	23,2	2549,9	0,00908	106,93	0,97	545,06	58,28				
	9	Karmėlava, Vilniaus g. 4	Pilnai renovuotas	55	1966	24,2	0,0	0,0	24,2	2582,0	24,2	2582,0	0,00937	106,93	1,00	562,25	60,12				
	10	Karmėlava, Vilniaus g. 3	Pilnai renovuotas	47	1964	21,1	0,0	0,0	21,1	2012,1	21,1	2012,1	0,01049	106,93	1,12	629,47	67,31				
	11	Babtai, Kėdainių g. 2a	Pilnai renovuotas	8	1975	5,5	0,0	0,0	5,5	489,0	5,5	489,0	0,01115	106,93	1,19	668,89	71,52				
	12	Karmėlava II, Vilniaus g. 2	Pilnai renovuotas	48	1962	21,9	0,0	0,0	21,9	1908,7	21,9	1908,7	0,01146	106,93	1,22	687,36	73,50				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti mažieji taupantys šilumą namai), t.y. vidutiniškai apie 12 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	13	Babtai, Kauno g. 12	Pilnai renovuotas	12	1965	6,6	0	0	6,6	539,38	6,6	539,38	0,01217	106,93	1,30	730,06	78,07				
	14	Babtai, Kauno g. 13	Pilnai renovuotas	10	1997	10,0	0,0	0,0	10,0	822,7	10,0	822,7	0,01220	106,93	1,30	731,71	78,24				
	15	Babtai, Kauno g. 26A	Pilnai renovuotas	33	1987	25,6	0	0,0	25,6	1981,22	25,6	1981,22	0,01292	106,93	1,38	775,25	82,90				
	16	Vilkija, Čekiškės g. 120	Pilnai renovuotas	24	1998	16,5	0,0	0,0	16,5	1274,7	16,5	1274,7	0,01294	106,93	1,38	776,63	83,05				
	17	Babtai, Nevėžio g. 4	Nerenovuotas	1		0,6	0	0	0,6	47	0,6	47	0,01326	106,93	1,42	795,32	85,04				
	18	Babtai, Kauno g. 18	Pilnai renovuotas	8	1966	4,7	0,0	0,0	4,7	354,0	4,7	354,0	0,01329	106,93	1,42	797,55	85,28				
	19	Babtai, Kauno g. 20	Pilnai renovuotas	7	1964	4,3	0	0	4,3	310,77	4,3	310,77	0,01375	106,93	1,47	824,79	88,19				
	20	Babtai, Kėdainių g. 8	Nerenovuotas	19	1978	13,2	0,0	0,0	13,2	961,7	13,2	961,7	0,01377	106,93	1,47	826,25	88,35				
	21	Batniava, Parko g. 6	Pilnai renovuotas	18		12,1	2,0	0,2	9,8	704,53	9,8	704,53	0,01397	106,93	1,49	838,26	89,64				
	22	Mokyklos g. 8, Čekiškė	Nerenovuotas	8		7,4	0	0	7,4	488,96	7,4	488,96	0,01513	106,93	1,62	907,80	97,07				
	23	Žiglos g. 98, Viršūžiglis	Nerenovuotas	12		11,9	0	0	11,9	731,56	11,9	731,56	0,01620	106,93	1,73	971,90	103,92				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), t.y. vidutiniškai apie 18 kWh/m <sup>2</sup> šildymo sezono metu	24	Karmėlava, Vilniaus g. 1	Pilnai renovuotas	46	1960	32,3	0,0	0,0	32,3	1834,7	32,3	1834,7	0,01759	106,93	1,88	1055,37	112,85				
	25	Babtai, Kėdainių g. 4	Nerenovuotas	18	1973	23,7	0,0	0,0	23,7	1319,2	23,7	1319,2	0,01794	106,93	1,92	1076,50	115,11				
	26	Vilkija, Tulpių g. 8	Nerenovuotas	20	1988	13,8	0,0	0,0	13,8	1073,3	13,8	752,4	0,01833	106,93	1,96	1099,96	117,62				
	27	Babtai, Kauno g. 28	Nerenovuotas	45	1972	28,7	0,0	0,0	28,7	1526,0	28,7	1526,0	0,01882	106,93	2,01	1129,24	120,75				
	28	Babtai, Nevėžio g. 6	Nerenovuotas	5	1973	7,2	0	0	7,2	374,02	7,2	374,02	0,01935	106,93	2,07	1161,27	124,18				
	29	Babtai, Kauno g. 22	Nerenovuotas	8	1966	6,9	0,0	0,0	6,9	350,8	6,9	350,8	0,01971	106,93	2,11	1182,49	126,44				
	30	Vilkija, Tulpių g. 14	Nerenovuotas	20	1981	21,4	0,0	0,0	21,4	1048,7	21,4	1048,7	0,02044	106,93	2,19	1226,54	131,15				
	31	Vilkija, Tulpių g. 10	Nerenovuotas	32		35,8	0,0	0,0	35,8	1770,0	35,8	1705,0	0,02101	106,93	2,25	1260,44	134,78				
	32	Babtai, Kėdainių g. 2	Nerenovuotas	17	1975	29,8	0,0	0,0	29,8	1315,9	29,8	1315,9	0,02264	106,93	2,42	1358,20	145,23				
	33	Vandžiogala, Parko g. 9	Nerenovuotas	8	1970	9,4	0,0	0,0	9,4	412,7	9,4	412,7	0,02289	106,93	2,45	1373,15	146,83				
	34	Vandžiogala, Parko g. 10	Nerenovuotas	7	1980	9,9	0	1,0	8,9	374,68	8,9	374,68	0,02369	106,93	2,53	1421,21	151,97				
	35	Babtai, Kauno g. 26	Nerenovuotas	10	1973	19,2	0,0	0,0	19,2	796,6	19,2	796,6	0,02404	106,93	2,57	1442,47	154,24				
	36	Vandžiogala, Parko g. 11	Nerenovuotas	7	1975	13,6	0	0	13,6	562,05	13,6	562,05	0,02424	106,93	2,59	1454,18	155,50				
	37	Vandžiogala, Parko g. 17	Nerenovuotas	10	1982	15,2	0,153	0,102	14,9	595,69	14,9	595,69	0,02502	106,93	2,68	1501,08	160,51				
	38	Neveronys, Kertupio g. 2	Nerenovuotas	14	1966	12,3	0,0	0,0	12,3	487,6	12,3	487,6	0,02517	106,93	2,69	1510,12	161,48				
39	Vandžiogala, Parko g. 3	Nerenovuotas	6	1971	8,6	0,0	0,0	8,6	328,5	8,6	328,5	0,02610	106,93	2,79	1566,08	167,46					
40	Babtai, Kėdainių g. 6	Nerenovuotas	17	1973	34,4	0,0	0,0	34,4	1318,0	34,4	1318,0	0,02612	106,93	2,79	1567,23	167,58					
41	Vilkija, Tulpių g. 12	Nerenovuotas	41	1974	31,6	0,0	0,0	31,6	1275,4	31,6	1205,5	0,02622	106,93	2,80	1573,13	168,21					
42	Vandžiogala, Parko g. 5	Nerenovuotas	7	1969	9,0	0	0	9,0	341,47	9,0	341,47	0,02650	106,93	2,83	1590,01	170,02					
43	Neveronys, Kertupio g. 1	Nerenovuotas	16	1978	13,1	0,0	0,0	13,1	492,3	13,1	492,3	0,02662	106,93	2,85	1597,36	170,81					
Suvartojantys labai daug šilumos, labai prastos statybos, labai prastos s namai), t.y. vidutiniškai daugiau šildymo sezono metu	44	Babtai, Kauno g. 8	Nerenovuotas	18	1964	21,9	0,0	0,0	21,9	801,57	21,9	801,57	0,02728	106,93	2,92	1636,89	175,03				
	45	Babtai, Kauno g. 16	Nerenovuotas	7	1963	8,5	0	0	8,5	308,89	8,5	308,89	0,02744	106,93	2,93	1646,22	176,03				
	46	Babtai, Nevėžio g. 8a	Nerenovuotas	7	1984	8,3	0,0	0,0	8,3	300,7	8,3	300,7	0,02761	106,93	2,95	1656,4	177,12				
	47	Babtai, Kauno g. 10	Nerenovuotas	17	1969	21,0	0,0	0,0	21,0	744,88	21,0	744,88	0,02818	106,93	3,01	1690,66	180,78				
	48	Lelijų g. 12, Kulautuva	Nerenovuotas	12	1969	16,2	0	0	16,2	544,66	16,2	544,66	0,02982	106,93	3,19	1789,45	191,35				
	49	Babtai, Kauno g. 6	Nerenovuotas	1	1984	1,8	0	0	1,8	60,09	1,8	60,09	0,02992	106,93	3,20	1795,31	191,97				
	50	Vandžiogala, Parko g. 13	Nerenovuotas	11	1977	21,1	0	0	21,1	687,63	21,1	687,63	0,03072	106,93	3,28	1842,94	197,07				
	51	Babtai, Kauno g. 24	Nerenovuotas	4	1973	5,6	0,0	0,0	5,6	174,8	5,6	174,8	0,03187	106,93	3,41	1912,23	204,47				

IV. Daugiabučių s šilumos (senos s šiluminės izoliacijos apie 30 kWh/m <sup>2</sup> ir	52	Vandžiolgala, Parko g. 15	Nerenovuotas	11	1978	21,4	0	0	21,4	669,02	21,4	669,02	0,03200	106,93	3,42	1920,12	205,32
	53	Mokyklos g. 12, Čekiškė	Nerenovuotas	6		7,2	0	0	7,2	220,29	7,2	220,29	0,03286	106,93	3,51	1971,67	210,83
	54	Sitkūnai, Sausio 13-osios g. 10	Nerenovuotas	24	1964	32,5	0,3	0,2	32,0	940,14	32,0	940,14	0,03406	106,93	3,64	2043,72	218,53
	55	Vandžiolgala, Parko g. 7	Nerenovuotas	8	1965	14,0	0,0	0,0	14,0	398,9	14,0	398,9	0,03522	106,93	3,77	2113,43	225,99
	56	Babtai, Nevėžio g. 6a	Nerenovuotas	12	1984	16,5	0,0	0,0	16,5	415,4	16,5	415,4	0,03961	106,93	4,24	2376,80	254,15
	57	Babtai, Kauno g. 27	Nerenovuotas	7	1985	5,1	0,0	0,0	5,1	108,3	5,1	108,3	0,04685	106,93	5,01	2811,08	300,59